



LISTE D'OUTILS / TOOL LIST

# DESSIN INDUSTRIEL CDAO CNC MACHINING

NIVEAU POSTSECONDAIRE ET SECONDAIRE /  
POST-SECONDARY AND SECONDARY


## Outils de mesure recommandés

(vous n'aurez pas nécessairement besoin de tous ces outils)

**Tous les outils peuvent être numériques et ils devraient permettre de prendre des mesures en dimensions américaines (pouces) et européennes (système métrique).**

### Pieds à coulisse


- De n'importe quelle dimension, mais celui de 6 po. est recommandé





## Règle(s)



## Ensemble de calibre à rayon (pas de limite de dimensions)



## Rapporteur d'angle et/ou multifonction





**Calibres de filetage (ou tarauds/filières ou boulons/écrous)**

